

嘉善县大地污水处理工程有限公司
建设西塘镇大舜富舜路、南塘港-西丁线污水管工程项目
环境保护设施竣工验收意见

2021年6月28日，嘉善县大地污水处理工程有限公司严格依照国家有关法律法规、《建设项目竣工环境保护验收技术规范 生态影响类》(HJ/T394-2007)、项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求，组织相关单位在企业厂区召开了“嘉善县大地污水处理工程有限公司建设西塘镇大舜富舜路、南塘港-西丁线污水管工程项目”环境保护设施竣工验收现场检查会。参加会议的成员有嘉善县大地污水处理工程有限公司（建设单位）、浙江诚德检测研究有限公司（验收报告编制单位）。与会代表听取了建设单位关于项目概况、验收报告编制单位所做工作介绍，并现场检查了该项目主要环保设施运行情况。经认真讨论形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

本项目建设单位为嘉善县大地污水处理工程有限公司，建设地点为嘉善县西塘镇大舜村，项目建设西塘镇大舜富舜路、南塘港-西丁线污水管工程项目。

（二）建设过程及环保审批情况

2014年11月，嘉善县大地污水处理工程有限公司委托嘉兴市环境科学研究所有限公司编制完成《西塘镇大舜富舜路、南塘港-西丁线污水管工程项目环境影响报告表》。2014年12月18日嘉善县环境保护局（现嘉兴市生态环境局嘉善分局）以报告表批复[2014]212号文对项目环评进行了批复。

（三）投资情况

本项目实际总投资132万元，其中实际环保投资18万元。

（四）验收范围

本次验收范围为《嘉善县大地污水处理工程有限公司建设西塘镇大舜富舜路、南塘港-西丁线污水管工程项目环境影响报告表》所涉及的废水、废气、噪声、固废环保设施。本次为项目整体验收。

二、工程变更情况

经核查，本项目建设性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施等五个方面均未构成重大变动。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

本项目施工废水经沉淀处理后达标排入附近内河；生活污水经收集后排入嘉兴市嘉善县污水管网；对建筑材料采取防冲刷措施。

（二）废气

本项目施工期封闭施工，运输过程采取防尘和防洒落措施，不超载，不超速，运输车辆定期保养。

（三）噪声

施工期间相应环保措施落实，采用低噪声设备，夜间不施工。

（四）固废

固体废物分类处理、处置。本项目弃土运送至低洼处或填埋；淤泥装车外运，填低洼处，运输淤泥时车厢封闭；施工期生活垃圾定点堆放，委托环卫部门及时清理。

五）其他环境保护设施

1、其他设施

本项目环境影响报告表及审批部门相关审批决定对其他环保设施无要求。

四、环境保护设施调试效果

浙江诚德检测研究有限公司对本项目进行现场勘察，该项目符合嘉善县西塘镇总体规划和土地利用规划及嘉善县生态环境功能区规



划的要求。按照本项目报告表结论，落实报告表提出的环境保护措施，实施好清洁生产，污染物均能达标排放。

五、工程建设对环境的影响

根据生产期间的调试运行情况，本项目废水、废气、噪声、固废环保治理设施均能正常运行，项目环境污染治理措施及排放基本落实了环评及批复要求，对周边环境不会造成明显的影响。

六、验收结论

经检查，该项目环保手续基本齐全，基本落实了环评报告和批复的有关要求，在设计、施工和运行阶段均采取了相应措施，主要污染物排放指标能达到相应标准的要求。浙江诚德检测研究有限公司编制的验收报告结论可信。验收组认为该项目已经具备环境保护设施竣工验收条件，可登陆竣工环境保护验收信息平台填报相关信息。

七、后续要求和建议

1、加强环保治理设施的运行管理，完善相关环保标识，完善治理设施运行台账管理制度，落实长效管理机制，确保各污染物长期稳定达标排放。

2、更新完善编制依据和评价标准；细化完善废水、废气治理工程概况；完善工程变更情况分析；完善项目环评及批复内容与企业目前实际落实情况的对照分析。

3、若企业后期生产过程中发生项目生产平面布局有重大调整，应及时向有关部门报批。

八、验收人员信息

详见会议签到表。



2021年6月28日

签到单

嘉善县大地污水处理工程有限公司建设西塘镇大舜富舜路、南

塘港-西丁线污水管工程项目

自主环境保护验收会

姓名	单位名称	职务/职称	联系电话
	大地污水	科长	13526839189
徐建利	大地污水	科长	172283
曹利华	嘉善县大地污水处理工程有限公司	科员	15857372837
朱永双	浙江成源检测研究有限公司	项目负责人	13819873094
			

签到

2021年6月28日